

ContiTech

ATENÇÃO COM O PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA MOLA DO TENSOR KIT - CT 1082K1

Problema:

Quebra da mola do tensor (Fig. 1).

Causa:

Desgaste do parafuso de fixação da mola do tensor (Fig. 2).

Solução:

Substituir o parafuso de fixação da mola do tensor e a mola do tensor (Fig. 3).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3